

RC106「空から地表からインフラを診る」

記載日:

記載者:

作業報告書

件名	長野訪問 連絡
作業日	6月4日
場所 or 緯度経度	<p>・長野市北長池195 エムウェーブ 108号室</p> <p>モニタリング候補地</p> <p>1. 36.577684, 138.052735 国道19号線 信州新町 日常駐車帯に亀裂場所 https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00142/01867/</p> <p>2. 36.556966, 137.958863 信州新町信級 沈下傾向箇所</p> <p>3. 36.473779, 138.136210 千曲市上山田 変動箇所</p> <p>4. 36.586475, 138.051655 信州新町水内 路面沈下現場 (通過確認のみ) https://www.ktr.mlit.go.jp/nagano/nagano00256.html</p>
作業時間	9:30-16:30
出席者名簿	水谷先生、桑野先生、二郎先生、竹内先生、吉本
作業内容	<p>1. 現場は、草刈作業中、工事の様子無し 上記の URL のある場所からかなり崩れている</p>  



川の反対側からの様子







2. 道が細くなり手前で断念



3. 現場近くまで行ったが変動などわからず



14時15分 会議に合流



長野市オリンピック記念アリーナ108号室

参加者：長野県：新田、下倉 長野県職員3名、土木課3名、千曲市職員2名、土木課3名、(株)土木管理総合試験所 八木澤、井口、2名、東大：桑野先生、桑野二郎先生、水谷先生、吉本

特記事項

備考欄